

## 防草ブロック（中央分離帯ブロック）経年変化調査4回目

発注先 館林土木事務所 様

現場 122号バイパス工事

施工時期 2015年3月

撮影時期 2016年4月2日



### ・施工後分離帯部状況

13ヶ月後状況防草ブロック

施工箇所は雑草なし



### ・雑草植生状況

経年変化13ヶ月後に於いて

防草ブロックについては雑草は

ありませんが、防草機能なしの

反対側では6か月目より生え始めた

雑草がさらに成長してました。



### ・防草機能なし部アップ

雑草の根が伸びていると思われます